







## Anhang: Formelsammlung zur Berechnung von Bolzen-Lasche-Verbindungen bei elastischen Beanspruchungen

### A1 Schnittgrößen für die unterschiedlichen Belastungstypen



Lastfall	Schnittgrößen
	<p><b>Punktlast</b></p> $N_{PL}(\varphi) = F_n \sin \varphi + F_q \cos \varphi$ $Q_{PL}(\varphi) = F_q \sin \varphi - F_n \cos \varphi$ $M_{PL}(\varphi) = F_n \rho (1 - \sin \varphi) - F_q (l + \rho \cos \varphi) - M_b$
	<p><b>Streckenlast</b></p> $N_{SL}(\varphi) = F_n \sin^2 \varphi + F_q \cos \varphi$ $Q_{SL}(\varphi) = (F_q - F_n \cos \varphi) \sin \varphi$ $M_{SL}(\varphi) = \left(1 - \frac{r_i}{2\rho}\right) F_n \rho \cos^2 \varphi - F_q (l + \rho \cos \varphi) - M_b$
	<p><b>Drucklast</b></p> $N_{DL}(\varphi) = F_n \left( \frac{2 \sin^2 \frac{\alpha - \varphi}{2}}{\sin \alpha} - \sin \varphi \right) + F_q \cos \varphi$ $Q_{DL}(\varphi) = F_n \left( \frac{2 \sin \frac{\alpha - \varphi}{2} \cos \frac{\alpha - \varphi}{2}}{\sin \alpha} - \cos \varphi \right) + F_q \sin \varphi$ $M_{DL}(\varphi) = F_n \rho \left( 1 - \frac{2 \sin^2 \frac{\alpha - \varphi}{2}}{\sin \alpha} - \sin \varphi \right) - F_q (l + \rho \cos \varphi) - M_b$

## A2 Verformungsgleichungen für die unterschiedlichen Lastfälle nach Bild 4.1



Lastfall	Verformungen
<b>Punktlast</b> 	$\beta_{PL}(\varphi) = \frac{F_z \rho [1 - \varphi(1 + \kappa) - \cos \varphi] + F_s \rho \sin \varphi + M_s \varphi (1 + \kappa)}{A_L E \kappa r}$ $\delta_{PL}(\varphi) = \beta_{PL}(\varphi) \rho \cos \varphi +$ $+ \frac{F_z \rho (1 - 2 \sin \alpha - \cos^2 \alpha) + F_s \rho (\alpha + \sin \alpha \cos \alpha) + 2 M_s \sin \alpha}{2 A_L E \kappa}$
<b>Streckenlast</b> 	$\beta_{SL}(\varphi) = F_n \frac{r_i (\varphi + \cos \varphi \sin \varphi)(1 + \kappa) - 2 \rho [\varphi(1 + 2\kappa) + \cos \varphi \sin \varphi]}{4 A_L E \kappa \rho} +$ $+ F_s \frac{\rho \sin \varphi}{A_L E \kappa \rho} + M_s \frac{\varphi(1 + \kappa)}{A_L E \kappa \rho}$ $\delta_{SL}(\varphi) = \beta_{SL}(\varphi) \rho \cos \varphi + F_n \frac{\sin \varphi (r_i - 2\rho)(2 + \cos^2 \varphi)}{6 A_L E \kappa} +$ $+ F_s \frac{\rho (\varphi + \cos \varphi \sin \varphi)}{2 A_L E \kappa} + M_s \frac{\sin \varphi}{A_L E \kappa}$
<b>Drucklast</b> 	$\beta_{DL}(\varphi) = \frac{F_n \rho (\varphi - \sin \varphi \varphi(1 + \kappa) - \cos \varphi \sin \varphi) + F_s \rho \sin^2 \varphi + M_s \varphi \sin \varphi}{A_L E \kappa \rho \sin \varphi}$ $\delta_{DL}(\varphi) = \beta_{SL}(\varphi) \rho \cos \varphi + F_n \rho \frac{4(1 - \cos \varphi)(1 - \sin \varphi) - \sin \varphi \sin 2\varphi}{4 A_L E \kappa \sin \varphi} +$ $+ F_s \rho \frac{\sin \varphi (1 - \cos 2\varphi)}{4 A_L E \kappa \sin \varphi} + M_s \frac{\sin \varphi (1 - \cos 2\varphi)}{A_L E \kappa \sin \varphi}$

## A3 Lagerreaktionen für unterschiedliche Fesselung nach Bild 4.2





### A 3.1 Punktlast nach Bild 4.1 und unterschiedliche Lagerung nach Bild 4.2

Skizze	Fesselungsbezeichnung und Schnittgrößen
	<i>Typ 1: Enden frei beweglich</i> $F_{PL1} = 0$ $M_{PL1} = 0$
	<i>Typ 2: Enden verdrehbar, nicht verschieblich</i> $F_{PL2} = 3 F_z J \rho \frac{+2l[\alpha(1+\kappa) + \cos \alpha - 1]}{3J \left[ \rho^2(\alpha + 3 \cos \alpha \sin \alpha) + \right. \left. + 2\rho l [\alpha(1+\kappa) \cos \alpha + 2 \sin \alpha] + 2l^2 \alpha(1+\kappa) \right]} +$ $+ 2 A_L \kappa \rho l^3$ $M_{PL2} = 0$





## A3.1 Punktlast nach Bild 4.1 und unterschiedliche Lagerung nach Bild 4.2 (Fortsetzung)

Skizze	Fesselungsbezeichnung und Schnittgrößen
	<p><i>Typ 3: Enden verschieblich, nicht verdrehbar</i></p> $F_{PL3} = 0$ $M_{PL3} = F_z J \rho \frac{\alpha(1+\kappa) + \cos \alpha - 1}{J \alpha(1+\kappa) + A_L \kappa \rho l}$
	<p><i>Typ 4: Enden eingespannt</i></p> $F_{PL4} = 6F_n Jr \frac{J \left\{ \alpha(1+\kappa)(\cos^2 \alpha - 1) + 2 \sin(1 - \cos \alpha) \right\} + A_L l \kappa \left\{ l[\alpha(1+\kappa) + \cos \alpha - 1] + \rho \left\{ \begin{array}{l} 2 \cos \alpha [\alpha(1+\kappa) - 1] \\ + 3 \cos^2 \alpha + 2 \sin \alpha - 1 \end{array} \right\} \right\}}{6J^2 \rho [\alpha(\alpha + \cos \alpha \sin \alpha)(1+\kappa) - 2 \sin^2 \alpha] + 2A_L J_{kl} \left\{ \begin{array}{l} 2 \alpha l^2 (1+\kappa) + 3l\rho [\alpha \cos \alpha (1+\kappa) + 2 \sin \alpha] \\ + 3\rho^2 (\alpha + 3 \cos \alpha \sin \alpha) \end{array} \right\} + A_L^2 \kappa^2 l^4 \rho}$ $M_{PL3} = F_z J \rho \frac{2\kappa l [\alpha(1+\kappa) + \cos \alpha - 1] + A_L l^2 \left\{ \begin{array}{l} 2 \cos \alpha [\alpha(1+\kappa) - 1] \\ + 3 \cos^2 \alpha + 2 \sin \alpha - 1 \end{array} \right\}}{6J^2 \rho [\alpha(\alpha + \cos \alpha \sin \alpha)(1+\kappa) - 2 \sin^2 \alpha] + 2JA_L \kappa l \left\{ \begin{array}{l} 2 \alpha l^2 (1+\kappa) + 3\rho l [\alpha \cos \alpha (1+\kappa) + 2 \sin \alpha] \\ + 3\rho^2 (\alpha + 3 \cos \alpha \sin \alpha) \end{array} \right\} + A_L^2 \kappa^2 l^4 \rho}$

**A 3.2: Streckenlast nach Bild 4.1 und unterschiedliche Lagerung nach Bild 4.2**

Skizze	Fesselungsbezeichnung und Schnittgrößen
	<p><i>Typ 1: Enden frei</i></p> $F_{SL1} = 0$ $M_{SL1} = 0$
	<p><i>Typ 2: Enden verdrehbar, nicht verschieblich</i></p> $6\rho l[\alpha(1+2\kappa) + \cos\alpha\sin\alpha] - 3lr_i(\alpha + \cos\alpha\sin\alpha)(1+\kappa) + 2\rho^2[3\alpha\cos\alpha(1+2\kappa) + \sin\alpha(4+5\cos^2\alpha)] -$ $F_{SL2} = F_n I_y \frac{-\rho r_i \{3\alpha\cos\alpha(1+\kappa) + \sin\alpha[4 + \cos^2\alpha(5+3\kappa)]\}}{6I_y \left\{2\alpha l^2(1+\kappa) + 2\rho l[\cos\alpha(1+\kappa) + 2\sin\alpha] + \rho^2(\alpha + 3\cos\alpha\sin\alpha)\right\}} + 4A_L k l^3 \rho$ $M_{SL2} = 0$
	<p><i>Typ 3: Enden verschieblich, nicht verdrehbar</i></p> $F_{SL3} = 0$ $M_{SL3} = F_n I_y \frac{2\rho[\alpha(1+2\kappa) + \cos\alpha\sin\alpha] - r_i(\alpha + \cos\alpha\sin\alpha)(1+\kappa)}{4[I_y \alpha(1+\kappa) + A_L k l \rho]}$
	<p><i>Typ 34: Enden eingespannt</i></p> <p>keine geschlossene Lösung</p>

### A 3.3: Drucklast nach Bild 4.1 und unterschiedliche Lagerung nach Bild 4.2

Skizze	Fesselungsbezeichnung und Schnittgrößen
	<p><i>Typ 1: Enden frei</i></p> $F_{DL1} = 0$ $M_{DL1} = 0$
	<p><i>Typ 2: Enden verdrehbar, nicht verschieblich</i></p> $F_{DL2} = \frac{3F_z J \rho}{\sin \alpha} \frac{4l[\sin \alpha \alpha(1+\kappa) + \cos \alpha \sin \alpha - \alpha] + \rho[4 \cos \alpha \sin \alpha \alpha(1+\kappa) - 2\alpha \cos \alpha + \sin \alpha (\cos 2\alpha + 4 - 3)]}{J[12l^2 \alpha(1+\kappa) + 12\rho l[\alpha(1+\kappa) \cos \alpha + 2 \sin \alpha] + \rho^2(6\alpha + 12 \cos \alpha \sin \alpha + 3 \sin 2\alpha)] + 4A_L \kappa \rho l^3}$ $M_{DL2} = 0$
	<p><i>Typ 3: Enden verschieblich, nicht verdrehbar</i></p> $F_{DL3} = 0$ $M_{DL3} = \frac{F_z J \rho \sin \alpha [\alpha(1+\kappa) + \cos \alpha] - \alpha}{J \alpha(1+\kappa) + A \kappa \rho s}$
	<p><i>Typ 34: Enden eingespannt</i></p> <p>keine geschlossene Lösung</p>